УТВЕРЖДАЮ

Директор

МКОУ С(К)Ш № 107

_____ **Ефремова С. Е.**

«___»_____2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

муниципального казенного общеобразовательного учреждения города Новосибирска **«Специальная (коррекционная) школа № 107» (МКОУ С(К)Ш № 107)**

1. **Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: **школа**
1.2. Адрес объекта: *630033, г. Новосибирск, ул. Ельнинская д.5*
1.3. Сведения о размещении объекта

- 2 этажа в отдельно стоящем здании, с цокольным этажом, 1165,4 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)_да___

1.4. Год постройки здания 1960год, последнего капитального ремонта: 1983 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -да, капитального –нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) -муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 107»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *63033, г. Новосибирск, ул. Ельнинская д. 5.*
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Департамент образования**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34.**

2. **Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): основное **- образование.**
2.2.Виды оказываемых услуг: **образовательные**
2.3.Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. с проживанием, на дому, дистанционно): **очная, без длительного пребывания, без дистанционного**
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **с 7 до 23 лет**
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:
- инвалиды, передвигающиеся на коляске **(К)** - (да, **нет**);
- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата **(О)**- (да, **нет**);
- инвалиды с нарушениями зрения **(С)** - (да, **нет**);
- инвалиды с нарушениями слуха **(Г)** - (да, **нет**);
- инвалиды с нарушениями умственного развития **(У)** - (**да**, нет)

2.6. Плановая мощность:
- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 69**чел**.,
- вместимость 95 **чел.**,

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. **Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка " Тюменская":
Автобусы - №№ № 29, 96, 9, 227, 43;

Троллейбусы - №№ 29;

Трамвай № 10,15

Маршрутное такси - № 29,32

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 **м**,
3.2.2. Время движения (пешком) 5 **мин.,**
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да,** нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, **регулируемые**, со звуковой сигнализацией, таймером,
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, **нет**
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания *

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**ДУ**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**ДУ**
4	с нарушениями зрения	**ВНД**
5	с нарушениями слуха	**ДУ**
6	с нарушениями умственного развития	**ДУ**

* Указывается один из вариантов:

А - доступность всех зон и помещений (универсальная); **Б** - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; **ДУ** - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте либо услуги представляются на дому или дистанционно; **ВНД** - временно недоступно: доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ВНД (С), ДЧ-И (К,О,Г,У)**

2	Вход (входы) в здание	**ВНД (С), ДУ-И (К),ДП-И (О,Г,У)**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ВНД (К,С), ДУ-И (О,Г,У)**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ВНД (С), ДУ-И (К,О,Г,У)**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ВНД (К,С), ДУ-И (О, Г,У)**
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ВНД (С), ДЧ-И (К,О,Г,У)**

***Указывается:** **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *Объект признан недоступным для инвалидов категории С, условно доступным инвалидам категории К,О,Г,У.*

4. **Управленческое решение**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия: внести в регламент обслуживания соответствующие положения по оказанию инвалидам ситуационной помощи, в том числе сопровождение инвалидов; отработать регламент оказания помощи со стороны персонала по размещению транспорта инвалидов на прилегающей

		территории; разместить на входе в помещения информацию с телефоном сотрудника, который при необходимости окажет помощь.
2	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия: отработать регламент по оказанию помощи инвалидам со стороны персонала на входе.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: оснастить эвакуационные пути системами информации и указателей в соответствии с нормативами; оснастить эвакуационные выходы оповещателями для посетителей с нарушениями слуха; выделить контрастами двери на путях эвакуации, там, где они отсутствуют; обучить правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях со стороны персонала.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, приобретение оборудования организационные мероприятия: организовать места для инвалидов наиболее близко расположенные к путям эвакуации с возможностью комфортного подхода, подъезда к ним; оснастить специальные рабочие места с учетом особенностей доступа к информации для инвалидов с нарушениями зрения, слуха (приобретение ассистивных устройств или программного обеспечения: устройства или ПО увеличения экрана, речевого сопровождения, в том числе бесплатные); организовать зону размещения литературы в специальных форматах для читателей с нарушениями зрения; рекомендуется осуществить расстановку мебели и оборудования с учетом комфортного доступа к стеллажам для инвалидов на колясках;разместить столы персонала в местах, наиболее комфортном для восприятия информации при коммуникации с читателем с нарушением слуха; отработать регламент по оказанию помощи со стороны персонала.

5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия (при наличии технической возможности – капитальный ремонт): определить техническую возможность обустройства одного из туалетов условиями доступности для посетителей на колясках (за счет сноса внутренних перегородок, расширения дверных проемов); повысить условия доступности для других категорий инвалидов (оснащение кабины световыми оповещателями для глухих посетителей, опорными поручнями, более комфортное размещения навесного оборудования, системами информации, в том числе в специальных форматах и т.п.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Изготовить единообразные таблички и указатели зон оказания услуг, помещений с крупным шрифтом; использование акустических систем; изготовить и установить таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, изготовить и установить мнемосхему (тактильный план здания, прилегающей территории)
7	**Все зоны и участки**	Текущий ремонт, приобретение оборудования организационные мероприятия

* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – полная доступность для инвалидов категорий О,Г,У,частичная доступность длякатегорий К,С.
4.3. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации - нет

5. **Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования № от "___» _____ 2018 г.

Председатель:

_____ Ефремова С. Е. (директор)

Члены комиссии:

_____ Пермякова В.Г. (завхоз)

_____ Кобылина Н.В. (специалист)

СОГЛАСОВАНО: «___»_____2018		УТВЕРЖДАЮ Директор **МКОУ С(К)Ш № 107** _____ **Ефремова С. Е.** «____»_____2018 г.

АКТ

обследования объекта

на предмет приспособления к беспрепятственному доступу и использованию инвалидами и другими маломобильными группами населения

муниципального казенного общеобразовательного учреждения города Новосибирска **«Специальная (коррекционная) школа № 107» (МКОУ С(К)Ш № 107)**

1. ведомственная принадлежность объекта – **Муниципалитет**
2. вид деятельности – **образование**
3. форма собственности:
4. размещение объекта: учебный корпус по адресу: *63033, г. Новосибирск, ул.Ельнинская д.5*
5. количество обслуживаемых посетителей в день: 69
6. функциональное назначение объекта: **школа**.

Комиссия в составе:

Председатель:

_____ Ефремова С. Е. (директор)

Члены комиссии:

_____ – Пермякова В.Г. (завхоз)

_____ – Кобылина Н.В. (специалист)

Школа_107_5	

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы поадаптаци и объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			соответствует	К,О	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Пути движения – общегородской тротуар	К,О	Внести в регламент обслуживания соответствующие положения по оказанию инвалидам ситуационной помощи, в том числе сопровождение инвалидов	организационные мероприятия

ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

1.3	Лестница (наружная)	нет				О,С		
1.4	Пандус (наружный)	нет						

								
		Ед.изм.	Норма	МГН	Факт	Фото		Примечание
Парковка для посетителей					нет			
Расстояние до входа в здание		м	не более 50	К, О				П.5.2.2. СП 59.13330.2016
Доля мест для автотранспорта инвалидов		%	10 (но не менее 1 места)	К, О				П.5.2.1. СП 59.13330.2016
Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов		м	6х3,6	К				П.5.2.4. СП 59.13330.2016
Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике			наличие	К				П.5.2.1. СП 59.13330.2016
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Стоянка для парковки транспорта	К,О	Выделить парковочные места для транспорта	организационные мероприятия

Путь к главному (специализированному) входу в здание						
ширина полосы движения	м	2,0	К	>2		П.5.1.7. СП 59.13330.2016
при наличии площадок для разъезда ИК (карманов		Допустимо 1,2		нет		П.5.1.7. СП 59.13330.2016
указатели направления движения		наличие	К, О, Г	нет		П.5.1.3. СП 59.13330.2016
высота бордюра	см	5		нет		П.5.1.9. СП 59.13330.2016
Съезды с тротуаров: уклон		1:12		нет		П.5.1.10. СП 59.13330.2016
уклон вблизи зданий и в затесненных местах		Допускается 1:10				П.5.1.10. СП 59.13330.2016
Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом,	см	80 50-60	С	нет		П.5.1.8. СП 59.13330.2016

поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы								
					отсутствует. Парковка транспорта осуществляется стихийно вдоль здания, либо на проезжей части.		инвалидов не представляется возможным, т.к. отсутствует зона парковки для всего транспорта. Отработать регламент оказания помощи со стороны персонала по размещению транспорта инвалидов на прилегающей территории. Разместить на входе в помещения информацию с телефоном сотрудника, который при необходимости окажет помощь.	

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД (С)			Организационные мероприятия: внести в регламент обслуживания соответствующие положения по оказанию инвалидам ситуационной помощи, в том числе сопровождение инвалидов; отработать регламент оказания помощи со стороны персонала по размещению транспорта инвалидов на прилегающей территории; разместить на входе в помещения информацию с телефоном сотрудника, который при необходимости окажет помощь.

ВХОДНАЯ ГРУППА						
	Ед.изм.	Норма	МГН	Факт	Фото	Примечание

Крыльцо / входная площадка						
Габариты площадки: ширина Х глубина	см	не менее140х200 или 150х185	К	300х200		П.6.1.4. СП 59.13330.2016
Поручни (ограждение)		наличие	К, О, С	не требуется		П.6.1.2 СП 59.13330.2016
Нескользкое покрытие		наличие	Все категории	нет		П. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Навес		наличие	Все категории	есть		П. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Лестница к входной площадке				нет		
Пандус		Наличие		не требуется		
Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	К	не требуется		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2016

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов

Тамбур									
	планировочного элемента	есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	

						
Габариты: глубина х ширина	см	не менее 230х150 при реконструкции допустимо от 150 до 180х200	К	200х180		П.6.1.8. СП 59.13330.2016

2.1	Лестница (наружная)	нет				О,С		
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			соответствует			

Двери 1						
распашные (Р), автоматические раздвижные (А)				распашные		
ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	К	160		П.6.1.5. СП 59.13330.2016

высота порога	см	не более 1,4	К,О,С	4			П.6.1.5. СП 59.13330.2016
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	С	не требуется			П.6.1.6. СП 59.13330.2016

2.4	Дверь (входная)	есть			Ненормативные пороги	К,О	Отработать регламент по оказанию помощи инвалидам со стороны персонала при преодолении порогов	Организационные мероприятия
2.5	Тамбур	есть			Не соответствует	К, О		

Дорожная карта

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	

Двери 2						
распашные (Р), автоматические раздвижные (А)				распашные		
ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	К	80		П.6.1.5. СП 59.13330.2016

высота порога	см	не более 1,4	К,О,С	4		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	С	не требуется		П. 6.1.6. СП 59.13330.2016

Вход в здание	ВНД (С), ДУ-И (К), ДП-И (О,Г,У)			Организационные мероприятия:отработать регламент по оказанию помощи инвалидам со стороны персонала на входе.

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ						
	Ед.изм.	Норма	МГН	Факт	Фото	Примечание

Заключение по зоне

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы поадаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

Холлы								
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть			Коридоры соответствуют нормативам .	К,О,С	Отработать регламент по сопровождению инвалидов со стороны персонала.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

					 	
Ширина пути движения кресла-коляски:						
в одном направлении	см	не менее 150		>200		П.6.2.1. СП 59.13330.2016

при встречном движении	см	не менее 180	К	>200				П.6.2.1. СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	К,О,С	>200				П.6.2.1. СП 59.13330.2016
Место отдыха и ожидания		не менее 2-3 на каждом этаже	К, О	есть				П.6.2.2. СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола.	К,С	нет				П.6.2.2. СП 59.13330.2016
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Межэтажные лестницы в здании не дублированы подъемными устройствами или пандусом (конструктивно не предусмотрено); отсутствует контрастная маркировка ступеней,		При наличии финансовой возможности нанести тактильное предупреждающее покрытие лестниц; обозначить края ступеней контрастной маркировкой; технические средства для передвижения использовать не представляется	текущий ремонт, организационные мероприятия

Коридоры								
					отсутствует тактильное предупреждающее покрытие		возможным (в том числе мобильные подъемные устройства) по причине нарушения требований путям	

						
Ширина пути движения кресла-коляски:						
в одном направлении	см	не менее 150	К,О,С	150		П.6.2.1. СП 59.13330.2016

при встречном движении	см	не менее 180	К,О,С	150		П.6.2.1. СП 59.13330.2016
Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку	см	Не менее 90	К	>150		6.2.4. СП 59.13330.2016
Лестница на 2 этаж						

						
Ширина лестничного марша	мс	не менее 120	О,С	120		П. 6.9. СП 118.13330.2012
Нескользкое покрытие		наличие	О,С	нет		П.6.2.8. СП13330.2016

Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 см до лестниц, дверей, поворотов	С	нет		П.6.2.3. СП59.13330.2016
Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	С	да		П.6.2.10 СП 13330.2016
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	С	да		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
Поручни с двух сторон		наличие	О,С	с одной		П.6.2.11 СП 59.13330.2016
высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	О,С	85		П.6.2.11. СП 59.13330.2016
завершающие части поручней	см	Длиннее лестничного марша на 30 (допустимо 27-33)	О,С	есть		П6.2.11. СП59.13330.2016

пандусы: высота одного подъема угол уклона пандуса при перепаде высот более 20 см угол уклона пандуса при перепаде высот до 20 см)	см	не более 80 1:20 (5%) 1:10 (10%)	К	нет				
Путь эвакуации								
							эвакуации (создадут помехи); ширина лестничного марша – технические решения невозможны - организация ситуационной помощи персонала	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь (дверные проемы)	есть			В коридорах проемы соответствуют нормативам.	К,О,С	Отработать регламент по сопровождению инвалидов со стороны персонала, при	Организационные мероприятия

Эвакуационный выход 1					 	
Двери 1						
распашные (Р), автоматические раздвижные (А)				распашные		

ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	К	115		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
высота порога	см	не более 1,4	К,О,С	4		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		наличие	С			П.6.2.23. СП 59.13330.2016
Крыльцо / выходная площадка						
Габариты площадки: ширина Х глубина	см	не менее140х200 или 150х185	К	100Х100		П.6.1.4. СП 59.13330.2016
Нескользкое покрытие		наличие	Все категории	нет		П. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Пандус		Наличие		нет		
Лестница						
Ширина лестничного марша	мс	не менее 120	О,С	100		П. 6.9. СП 118.13330.2012
Нескользкое покрытие		наличие	О,С	нет		П.6.2.8. СП13330.2016
Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	С	нет		П.6.2.10 СП 13330.2016

Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	С	да		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
Поручни с двух сторон		наличие	О,С	с одной		П.6.2.11 СП 59.13330.2016
высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	О,С	85		П.6.2.11. СП 59.13330.2016
завершающие части поручней	см	Длиннее лестничного марша на 30 (допустимо 27-33)	О,С			П6.2.11. СП59.13330.2016

					В сан.узлах проемы не соответствуют нормативам – имеют заужения		необходимости оказывать помощь	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Пути эвакуации не соответствуют нормативам доступности для МГН; отсутствует система информации и указателей о путях эвакуации; отсутствуют световые	К,О,С,Г,У	Оснастить эвакуационныепути системами информации и указателей в соответствии с нормативами; оснастить эвакуационные выходы оповещателями для	текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия

Эвакуационный выход 2						
Двери 1						
распашные (Р), автоматические раздвижные (А)				распашные		

ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	К	115		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
высота порога	см	не более 1,4	К,О,С	30 (две ступеньки)		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		наличие	С	есть		П.6.2.23. СП 59.13330.2016
Крыльцо / выходная площадка						
Габариты площадки: ширина Х глубина	см	не менее140х200 или 150х185	К	120Х150		П.6.1.4. СП 59.13330.2016
Нескользкое покрытие		наличие	Все категории	нет		П. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Пандус		Наличие		нет		
Лестница						
Ширина лестничного марша	мс	не менее 120	О,С	110		П. 6.9. СП 118.13330.2012
Нескользкое покрытие		наличие	О,С	нет		П.6.2.8. СП13330.2016
Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	С	нет		П.6.2.10 СП 13330.2016

Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	С	есть		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
Поручни с двух сторон		наличие	О,С	с одной		П.6.2.11 СП 59.13330.2016
высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	О,С	85		П.6.2.11. СП 59.13330.2016
завершающие части поручней	см	Длиннее лестничного марша на 30 (допустимо 27-33)	О,С	нет		П6.2.11. СП59.13330.2016
Эвакуационный выход 2 этаж						
Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		наличие	С			П.6.2.23. СП 59.13330.2016

					оповещатели для посетителей с нарушениями слуха, на выходах имеются перепады высот в виде высоких порогов, съезда с ненормативным уклоном. Двери на путях эвакуации не все имеют контрастную маркировку.		посетителей с нарушениями слуха; выделить контрастами двери на путях эвакуации,там где они отсутствуют; обучить правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях со стороны персонала.	

Дорожная карта

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (К,С), ДУ-И (О,Г,У)			Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: оснастить эвакуационные пути системами информации и указателей в соответствии с нормативами; оснастить эвакуационные выходы оповещателями для посетителей с нарушениями слуха; выделить контрастами двери на путях эвакуации, там, где они отсутствуют; обучить правилам оказания

				ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях со стороны персонала.

ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ						
	Ед.изм.	Норма	МГН	Факт	Фото	Примечание
1 этаж						

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленныенарушенияи замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Видыработ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Кабинеты для обслуживания и проведения занятий несколько затеснены мебелью и оборудованием, но за счет иной	К,О	Организовать доступную зону обслуживания посетителей с нарушениями опорно-двигательного	организационные мероприятия

Раздевалка					 		
					расстановки возможно организация более удобного пространства, в том числе для		аппарата, передвигающихся на колясках в имеющихся помещениях за счет более удобной	

Двери ширина в свету	см	не менее 90	К,О	80		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
пороги	см	не более 1,4	К,О	3		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	К,О,С	>200		
Высота столов	см	Не более 85				

					инвалидов на колясках.		расстановки мебели и оборудования.	
4.2	Прилавочная форма	есть			Не соответствует.	К,О	Отработать регламент оказания помощи со стороны персонала при	Организационные

Столовая								
	обслуживания (столовая)						оказании услугв гардеробе.	
4.3	Форма обслуживания с	есть			Пути движения являются частично	все		Текущий ремонт

						
Двери ширина в свету	см	не менее 90	К,О	80		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
пороги	см	не более 1,4	К,О	3		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	К,О,С	80		
Высота столов	см	Не более 85		75		
Ширина зоны обслуживания	см	Не менее 100	К	108		П.8.1.7 СП 59.13330.2016
Высота рабочей поверхности	см	Не выше 85	К	92		П.8.1.7 СП 59.13330.2016

Спорт зал								
	перемещением по маршруту				и зонами обслуживания.			
4.4	Кабина индивидуального	нет						

Двери ширина в свету	см	не менее 90	К,О	80		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
пороги	см	не более 1,4	К,О	3		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	К,О,С	>200		

	обслуживания							
4.5.	Зальная форма обслуживания (читальные залы, конференц зал, спортзал)	есть			Не организованы специальные рабочие места для инвалидов, в том числе с	К,О,Г	Организовать места для инвалидов наиболее близко расположенные к путям эвакуации с возможностью комфортного	Приобретение оборудования организационные мероприятия

Бассейн								
					нарушениями зрения, слуха.		подхода, подъезда к ним. Оснастить специальные рабочие места с учетом	

Двери ширина в свету	см	не менее 90	К,О	75		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
пороги	см	не более 1,4	К,О			П.6.2.4. СП 59.13330.2016
2 этаж						

Раздевалка						
Двери ширина в свету	см	не менее 90	К,О	80		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
пороги	см	не более 1,4	К,О	3		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью		см		Не менее 120	К,О,С	>200			
								особенностей доступа к информации для инвалидов с нарушениями зрения, слуха (приобретение ассистивных устройств или программного обеспечения: устройства или ПО увеличения экрана, речевого сопровождения). По возможности осуществить расстановку мебели и оборудования с учетом комфортного доступа к стеллажам для инвалидов на колясках. Разместить столы персонала в месте, наиболее комфортном для	

Актовый зал								
							восприятия информации при коммуникации с читателем с нарушением слуха, считывающего	

Двери ширина в свету	см	не менее 90	К,О	80		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
пороги	см	не более 1,4	К,О	3		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	К,О,С	>200		

							сказанное по губам. До проведения мероприятий оказывать помощь со стороны персонала.	

Мед блок						
Двери ширина в свету	см	не менее 90	К,О	75		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
пороги	см	не более 1,4	К,О	4		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	К,О,С	50		
Высота столов	см	Не более 85		75		

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	

Логопед						
Двери ширина в свету	см	не менее 90	К,О	80		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
пороги	см	не более 1,4	К,О	3		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	К,О,С			
Высота столов	см	Не более 85				
Зона обслуживания инвалидов	ДУ-И(К,О,Г,У), ВНД (С)			Текущий ремонт, приобретение оборудования организационные мероприятия: организовать места для инвалидов наиболее близко расположенные к путям эвакуации с возможностью комфортного подхода, подъезда к ним; оснастить специальные рабочие места с учетом особенностей доступа к информации для инвалидов с нарушениями зрения, слуха (приобретение ассистивных устройств или программного обеспечения: устройства или ПО увеличения экрана, речевого сопровождения); осуществить расстановку мебели и оборудования с учетом комфортного доступа к стеллажам для инвалидов на колясках;разместить столы персонала в месте, наиболее комфортном для восприятия информации при коммуникации с читателем с нарушением слуха; отработать регламент по оказанию помощи со стороны персонала.		

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
	Ед.изм.	Норма	МГН	Факт	Фото	Примечание
1 этаж						

Сан.узел1						

Заключение по зоне

N		Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов

Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	К,О,С,Г	нет		П.6.3.6. СП 59.13330.2016
Ширина дверного проема	см	Не менее 90	К	80		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

высота порога	см	Не более 1,4	К,О,С	3		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Раковина						
высота раковины	см	75-85		85		П. 6.3.3.СП 59.13330.2016
опорный поручень		наличие		нет		П. 6.3.3.СП 59.13330.2016
Кабины						
количество кабин		не менее 1 ед	К,О	2		П. 6.3.2., 6.3.3. СП 59.13330.2016
ширина дверного проема	см	не менее 90	К,О	70		П. 6.3.2., 6.3.3. СП 59.13330.2016
габариты кабины уборной	см	Не менее 220х225	К			П.6.3.3. СП 59.13330.2016
опорные поручни		наличие	К, О	нет		П.6.3.3. СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие		нет		П.6.3.6. СП 59.13330.2016

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

Сан.узел2								
5.1	Туалетная комната	есть			Доступность не организована. Не соответствуют нормативам для МГН.	К,О,С,Г	Определить техническую возможность обустройства одного из туалетов (желательно большего по площади)	Организационные мероприятия (при наличии технической возможности –

Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	К,О,С,Г	нет		П.6.3.6. СП 59.13330.2016
Ширина дверного проема	см	Не менее 90	К	80		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
высота порога	см	Не более 1,4	К,О,С	3		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Раковина						
высота раковины	см	75-85		85		П. 6.3.3.СП 59.13330.2016
опорный поручень		наличие		нет		П. 6.3.3.СП 59.13330.2016
Кабины						
количество кабин		не менее 1 ед	К,О	1		П. 6.3.2., 6.3.3. СП 59.13330.2016

ширина дверного проема		см	не менее 90	К,О	70			П. 6.3.2., 6.3.3. СП 59.13330.2016
габариты кабины уборной		см	Не менее 220х225	К	220Х110			П.6.3.3. СП 59.13330.2016
опорные поручни			наличие	К, О	нет			П.6.3.3. СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)			наличие		нет			П.6.3.6. СП 59.13330.2016
2 этаж								
							условиями доступности в соответствии с нормативами, в том числе доступных для посетителей на колясках (за счет сноса внутренних перегородок, расширения дверных проемов). В случае отсутствия технической возможности организации доступного санузла для посетителей на колясках, имеется возможность повысить условия доступности для других категорий инвалидов (оснащение	капитальный ремонт)

Сан.узел1						
Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	К,О,С,Г	нет		П.6.3.6. СП 59.13330.2016
Ширина дверного проема	см	Не менее 90	К	80		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

высота порога	см	Не более 1,4	К,О,С	3		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Раковина						
высота раковины	см	75-85		85		П. 6.3.3.СП 59.13330.2016
опорный поручень		наличие		нет		П. 6.3.3.СП 59.13330.2016
Кабины						
количество кабин		не менее 1 ед	К,О	3		П. 6.3.2., 6.3.3. СП 59.13330.2016
ширина дверного проема	см	не менее 90	К,О	70		П. 6.3.2., 6.3.3. СП 59.13330.2016
габариты кабины уборной	см	Не менее 220х225	К			П.6.3.3. СП 59.13330.2016
опорные поручни		наличие	К, О	нет		П.6.3.3. СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие		нет		П.6.3.6. СП 59.13330.2016

							кабины световыми оповещателями для глухих посетителей, опорными поручнями, более комфортное размещени е навесного	

							оборудования, системами информации, в том числе в специальных форматах и т.п.)	

Дорожная карта

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,С), ДУ-И (О,Г,У)			Организационные мероприятия (при наличии технической возможности – капитальный ремонт):определить техническую возможность обустройства одного из туалетов условиями доступности для посетителей на колясках (за счет сноса внутренних перегородок, расширения дверных проемов); повысить условия доступности для других категорий инвалидов (оснащение кабины световыми оповещателями для глухих посетителей, опорными поручнями, более комфортное размещения навесного оборудования, системами информации, в том числе в специальных форматах и т.п.

Заключение по зоне:

СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

	Ед.изм.	Норма	МГН	Факт	Фото	Примечание
Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)		наличие	С,У	есть		6.5.1,6.5.2 СП 59.13330.2016

Визуальная информация на контрастном фоне		наличие	С	нет		6.5.4 СП 59.13330.2016
Размещение на высоте	см	не ниже 150 не выше 450 от пола	К, С			П.6.5.4 СП 59.13330.2016
Высота прописных букв	см	не менее 7,5	С			П.6.8.3 ГОСТ Р51671
Указатели, пиктограммы:			С,У	нет		
Размещение на высоте	см	не более 250 от пола	К, С			П. 6.12 ГОСТ Р51671
Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	20 х 20 10 Х 10	Г,О,К	нет		П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131
Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		наличие	С	нет		П.6.16 ГОСТ Р 51671
высота размещения	см	120-160	С			П.6.18 ГОСТ Р51671
Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа		наличие	С			П.7.1.8. СП 59.13330.2016

Надписи и знаки для идентификации помещений*		наличие			 	
высота размещения	см	не выше 150	С,У			П.6.21.4 ГОСТ Р51671
Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные		наличие	С,Г	нет		П.6.5.6 СП 59.13330.2016

сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.								

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Имеются несистемные таблички зон, помещений с недостаточным контрастом, буквы разношрифтовые, шрифт не по ГОСТ, отсутствуют указатели к эвакуационным выходам; отсутствуют световые оповещатели для глухих посетителей в случае ЧС	К,О,С,Г,У	Изготовить единообразные таблички и указатели зон оказания услуг, помещений с крупным шрифтом (контрастные: светлый фон темный шрифт, либо темный фон светлый шрифт; использовать шрифт без засечек, крупный) где они отсутствуют; при необходимости использовать пиктограммы в соответствии с ГОСТ; установить световые	работы по изготовлению табличек, указателей

							оповещатели на путях эвакуации.	
6.2	Акустические средства	нет					Использование акустических систем при необходимости на массовых мероприятиях	Приобретение оборудования
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, отсутствует мнемосхема (тактильный план здания)		Изготовить и установить таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, изготовить и установить мнемосхему (тактильный план здания, прилегающей территории)	работы по изготовлению тактильных табличек, мнемосхемы

Дорожная карта

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ВНД (С), ДЧ (К,О,Г,У)			Изготовить единообразные таблички и указатели зон оказания услуг,

				помещений с крупным шрифтом; использование акустических систем;изготовить и установить таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, изготовить и установить мнемосхему (тактильный план здания, прилегающей территории)

Примечание:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У –лица с умственными нарушениями